



Il progressivo grado di automazione delle macchine da stampa, richiede un processo di lavoro standardizzato. Per un sicuro il cambio automatico delle lastre da stampa, la piega deve essere fatta in assoluta precisione osservando distanza e parallelismo dalla punzonatura.

The progressive degree of automation to the presses requires standardised working processes. For a smooth automatic exchange of the printing plates, the bend must be made in absolutely precise dimensions with regards to distance and parallelism for register punching.

macchina da stampa komori <i>printing presses komori</i>	macchina da stampa heidelberg <i>printing presses heidelberg</i>
Komori L20 Komori L26 Komori L28 Komori L40	Heidelberg SM52AP Heidelberg SM74AP Heidelberg SM102AP Heidelberg SM72 Heidelberg SM102